PRIVATREFERENZ

Referenz per E-Mail

Name: Markus Pfeiffer aus Nürnberg

Fahrzeug(e): Suzuki Burgman 400, Suzuki Epicuro 125

Produkt(e): MATHY-M

Spürbar leiserer Motorlauf

Beim Suzuki Epicuro hatte ich ein rasseln. Laut Werkstatt Nockelwellenschaden. MATHY-M gekauft und nach dem Ölwechsel und 1. Warmfahren, ca 5% MATHY-M ins Öl. Danach neu gestartet. Ca. 5sec später ging das rasseln hörbar weg und der Motor lief immer leiser.
Beim Burgman 400 hab ich einen unruhigen Lauf gehabt. Ebenfalls erstmal 5% MATHY-M eingefüllt und der Motor lief ruhiger und vibrierte weniger. Jetzt hab ich mal das Öl das 500km alt ist rausgelassen. Es hat sich einiges an "Dreck" gelöst. TOP !

PRIVATREFERENZ