

PRIVATREFERENZ



Uwe H. aus Hamburg per E-Mail

Fahrzeuge: BMW R1200R, Nissan X-Trail 2003, Mercedes A-Klasse 2002, Piaggio Beverly 500

Produkte: MATHY – M

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ist schon eine Weile her: der 2-Ventil-Boxer meiner damaligen R 100 GS hatte schon über 80.000 km runter, als auf der Landstraße die Dichtung zum Ölfiltergehäuse, rechts unter dem Zylinder gelegen, den Geist aufgab. Hörbar ist es zuerst, das da 'was nicht stimmt- aber was ?- dann kommt grell die Öldrucklampe. Rechts ran-nach unten schauen-alles voller Öl... Bei Gleitlagermotoren geht es ja fix zu Ende ohne Schmierung. Einige 1000 Umdrehungen ohne Öl sind's gewesen. Passiert ist nichts. Im Gegenteil: Mein Schrauber, der bei 100.000 km den Motor öffnete, wunderte sich über die erstaunliche Sauberkeit im Gehäuse.

Ich werde auch weiter Ihre Produkte einsetzen.

Mit freundlichem Gruß
Uwe H.

Referenzen unter: www.mathy.de/service/kundenmeinungen